

アンデルセン公園 にじの池 水の放射性物質測定結果

採水日	採水場所	採水種別	放射性ヨウ素 131	放射性セシウムCs134	放射性セシウムCs137	放射性セシウム合計
5月25日	にじの池	池の水	検出せず (検出限界値0.541)	検出せず (検出限界値0.519)	検出せず (検出限界値0.674)	検出せず
5月25日	にじの池	給水用井水	検出せず (検出限界値0.564)	検出せず (検出限界値0.548)	検出せず (検出限界値0.720)	検出せず
6月21日	にじの池	池の水	検出せず (検出限界値0.633)	検出せず (検出限界値0.551)	検出せず (検出限界値0.692)	検出せず
6月21日	にじの池	給水用井水	検出せず (検出限界値0.659)	検出せず (検出限界値0.743)	検出せず (検出限界値0.753)	検出せず
7月24日	にじの池	池の水	検出せず (検出限界値0.602)	検出せず (検出限界値0.463)	検出せず (検出限界値0.590)	検出せず
7月24日	にじの池	給水用井水	検出せず (検出限界値0.641)	検出せず (検出限界値0.512)	検出せず (検出限界値0.759)	検出せず
8月21日	にじの池	池の水	検出せず (検出限界値0.591)	検出せず (検出限界値0.520)	検出せず (検出限界値0.608)	検出せず
8月21日	にじの池	給水用井水	検出せず (検出限界値0.617)	検出せず (検出限界値0.498)	検出せず (検出限界値0.590)	検出せず
9月20日	にじの池	池の水	検出せず (検出限界値0.699)	検出せず (検出限界値0.503)	検出せず (検出限界値0.722)	検出せず
9月20日	にじの池	給水用井水	検出せず (検出限界値0.683)	検出せず (検出限界値0.671)	検出せず (検出限界値0.693)	検出せず
10月23日	にじの池	池の水	検出せず (検出限界値0.621)	検出せず (検出限界値0.615)	検出せず (検出限界値0.589)	検出せず
10月23日	にじの池	給水用井水	検出せず (検出限界値0.645)	検出せず (検出限界値0.601)	検出せず (検出限界値0.751)	検出せず

(1) 検査方法：ゲルマニウム半導体検査機器を利用した精密検査を委託により実施した結果です。

(2) 「検出せず」とは、放射性物質が「検出限界値」に満たない（検出できない）ことを表します。